

**CONSULTAS REMODELACIÓN Y HABILITACIÓN
CUARTEL DE LA 2° COMPAÑIA DE EL PALQUI-MONTE PATRIA**

ARQUITECTURA

B1 El radier existente en zona de salas de maquinas se demuele, ya que en plano de arquitectura 01 dice demoler, pero en plano de calculo según corte se conserva y se rellena, favor definir que se hace.

R El radier se debe conservar, solo demoler en el caso de excavaciones para instalaciones o nuevas fundaciones, luego se debe rellena lo necesario para lograr nivel indicado en arquitectura.

B2 enviar detalle de armadura de sobrecimiento y armadura de radieres

R El detalle de armadura de radieres se encuentra en la parte superior de la lamina de planta de fundaciones, donde se indica malla acma C-196, solo para radier de la sala de máquinas.