



## ACTA DE COMISIÓN TÉCNICA

RG-12-PC-13  
Versión: 00  
Fecha: 01/03/2017

### LICITACION PUBLICA N° 19/2019 PARA CONTRATO MARCO DE CASCOS NFPA 1971-2018 PARA BOMBEROS

#### 1. ANTECEDENTES GENERALES:

##### 1.1 ANTECEDENTES DE LICITACIÓN.

- a. Bases Administrativas y Bases Técnicas para Licitación N° 19/2019 Contrato Marco de cascos NFPA 1971-2018 para Bomberos.
- b. Se incorpora a esta revisión el foro de preguntas y respuestas para esta licitación, con las respuestas y aclaraciones emanadas por parte de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile”.

##### 1.2 CONSTITUCIÓN Y REUNIONES DE TRABAJO.

La comisión técnica de material menor estuvo compuesta por los siguientes miembros:

- Mauricio Trincado Miranda, Voluntario Cuerpo de Bomberos Maipú.
- Claudio Valladares Herrera, Voluntario Cuerpo de Bomberos Santiago.
- Cristian Cáceres Cárcamo, Voluntario Cuerpo de Bomberos de Til Til.

También participó de la comisión técnica el señor Alberto Sepúlveda Neira, encargado técnico de material menor de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos quién actuó además como secretario de esta comisión técnica, con derecho a voz, pero sin derecho a voto.

La Comisión Técnica se constituyó con fecha 05 de octubre de 2019 a las 11:30 horas en la sede institucional, para tomar conocimiento del informe de revisión administrativa de antecedentes presentados en la licitación y revisar los parámetros de evaluación, además, verificar el ajuste a las bases técnicas de las ofertas técnicas presentadas y aceptadas para esta etapa, esta sesión se llevó a cabo en dependencias de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, en Pedro Bannen 0138, Providencia.



## ACTA DE COMISIÓN TÉCNICA

RG-12-PC-13  
Versión: 00  
Fecha: 01/03/2017

### 2. EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS EN LICITACION 19/2019.

La Comisión Técnica, para efectuar la evaluación de la presente licitación, procedió de la siguiente forma

- a. Se toma conocimiento del acta de apertura y recepción de ofertas de la Licitación N° 19/2019 Contrato Marco de cascos NFPA 1971-2018 para Bomberos de fecha 20 de agosto de 2019, donde se recibieron las ofertas correspondientes a las empresas: **IMPOMAK S.A., FIRE TRUCKS CHILE, MSA de CHILE LTDA. y RMH SpA.**
- b. Se toma conocimiento del informe de revisión de antecedentes administrativos, presentados en la licitación N° 19/2019 de fecha 22 de agosto de 2019 en el que se informa que las empresas **IMPOMAK S.A., FIRE TRUCKS CHILE y RMH SpA**, cumplen con lo exigido en las bases administrativas, por lo que se recomendó someter a proceso de evaluación técnica contemplada en la cláusula novena de las Bases Administrativas de dicha licitación. La empresa **MSA DE CHILE LTDA**, queda fuera del proceso por no cumplir con las cláusulas Séptima y Octava de las bases administrativas, la propuesta del oferente no se encuentra ordenada.
- c. Determinación que la propuesta ofertada se ajusta a las bases de esta licitación.

### 3. AJUSTE DE LA OFERTA A LAS BASES TÉCNICAS.

#### **IMPOMAK S.A.**

Se presenta con el siguiente producto:

Casco NFPA 1971-2018

- Marca BULLARD
- Modelo USTM-RETRAK

Efectuada la revisión, la Comisión ha determinado que el producto evaluado cumple con lo solicitado en las Bases Técnicas, por lo tanto, seleccionado para la asignación de puntaje técnico.



## ACTA DE COMISIÓN TÉCNICA

RG-12-PC-13  
Versión: 00  
Fecha: 01/03/2017

### **FIRE TRUCKS CHILE**

Se presenta con el siguiente producto:

Cascos NFPA 1971-2018

- Marca HONEYWELL
- Modelos EV1 TRADITIONAL, BEN 2 PLUS con bourke y antiparras, BEN 2 PLUS con bourke

Efectuada la revisión, la Comisión ha determinado que los productos evaluados cumplen con lo solicitado en las Bases Técnicas, por lo tanto, seleccionados para la asignación de puntaje técnico.

En cuanto al casco marca HONEYWELL modelo BEN 2 PLUS con bourke y antiparra, queda fuera del proceso por sufrir daño irreparable en la prueba de caída, en conformidad a lo establecido en la tabla de puntaje ítem quinto y en su párrafo final.

### **RMH SpA**

Se presenta con el siguiente producto:

Cascos NFPA 1971-2018

- Marca FIRE-DEX
- Modelo 1910 STANDARD

Efectuada la revisión, la Comisión ha determinado que los productos evaluados cumplen con lo solicitado en las Bases Técnicas, por lo tanto, seleccionados para la asignación de puntaje técnico.

### **4. REVISIÓN FINAL**

Revisados y chequeados todos los antecedentes técnicos y sus respectivos puntajes, la Comisión Técnica de material menor, certifica que todo está de acuerdo a lo definido en las bases técnicas y administrativas aprobadas para este proceso de licitación.

✓



## ACTA DE COMISIÓN TÉCNICA

RG-12-PC-13  
Versión: 00  
Fecha: 01/03/2017

### 5. ASIGNACIÓN DE PUNTAJES

TABLA DE PUNTAJE TÉCNICO	
Marca BULLARD Modelo USTM-RETRAK	39.79 puntos
• Marca HONEYWELL • Modelo EV1 TRADITIONAL	49.70 puntos
• Marca HONEYWELL • Modelo BEN 2 PLUS con bourke	40.05 puntos
• Marca FIRE-DEX • Modelo 1910 STANDARD	33.47 puntos

Es todo cuanto podemos informar.

Mauricio Trincado Miranda

Miembro de la Comisión

Claudio Valladares Herrera

Miembro de la Comisión

Cristian Cáceres Cárcamo

Miembro de la Comisión

Alberto Sepúlveda Neira

Encargado Técnico

Santiago 07 de octubre de 2019

**BASES TÉCNICAS LICITACION PÚBLICA N° 19/2019 PARA CONTRATO  
MARCO DE CASCOS NFPA 1971-2018 PARA BOMBEROS**

**TABLA DE PUNTAJE**

CASCOS ESTRUCTURALES NFPA 1971-2018		Bullard USTM-Retrak		Fire.Dex 1910 standard		Honeywell EV1 traditional		Honeywell HT-BF2-HDO bourke	
EXIGENCIAS LICITACIÓN	CONDICIÓN	PUNTAJE	DATO	PUNTAJE	DATO	PUNTAJE	DATO	PUNTAJE	DATO
			Protección Visual	SEGÚN TABLA	10	retractil	10	bourke-antiparras	5
Logo Institucional	Logo termofusionado o grabado	8 puntos	Serigrafiado pintado	6	Termofusionado grabado	8	Termofusionado grabado	8	Termofusionado grabado
	Logo serigrafiado o pintado	6 puntos							
Peso	INVERSAMENTE PROPORCIONAL	8	1868 gramos	6,51	1868 gramos	6,51	1522 gramos	8	1726 gramos
Ensayo	SEGÚN PROTOCOLO	6	3,49 puntos	5,32	3,25 puntos	4,96	3,74 puntos	5,7	3,93 punto
Protocolo de prueba	SEGÚN PROTOCOLO	5	3 caídas sin daño	5	3 caídas sin daño	5	3 caídas sin daño	5	3 caídas sin daño
Canastillo con altura interior ajustable	DIRECTAMENTE PROPORCIONAL	5	3 posiciones	1,5	No lo informa	0	10 posiciones	5	6 posiciones
Ajuste Canastillo	DIRECTAMENTE PROPORCIONAL	4	13 posiciones	3,46	No lo informa	0	15 posiciones	4	15 posiciones
Cubrenucas	SI CUMPLE	2	Cumple	2	Cumple	2	Cumple	2	Cumple
Bolso de transporte	SI CUMPLE	2	no cumple	0	Cumple	2	Cumple	2	Cumple
<b>TOTAL</b>		<b>50</b>		<b>39,79</b>		<b>33,47</b>		<b>49,70</b>	<b>40,05</b>